

## **Incidencia num:888585 - REJILLA ROTA**

Mantenimiento //

**Creada: 10/05/2024 10:49 por Administrador Demo en LADO DERECHO DE LA PISCINA, ALTURA MEDIA**

**RESUELTA el 10/05/2024 10:54 por Administrador Demo**

**Causa:**

### **Actuaciones y Medidas correctivas**

Raúl: Acordonado la zona y avisado al tecnico de tarde para el cambio de la rejilla David:  
Cambiada la rejilla a las 16:00h

### **Acción correctora tomada**

Sin\_cierre

### **Descripción**

AutoControl Piscinas - 05/10/24 10:55