

Incidencia num:908651 - PH ESTá EN 9.6

AutoControl //

Creada: 03/06/2024 12:24 por Administrador Demo en

RESUELTA el 03/06/2024 12:28 por Administrador Demo

Causa:

Desconocida

Actuaciones y Medidas correctivas

Utilizado un reductor de ph a las 12:25h

Acción correctora tomada

Con_cierre_temporal

Descripción