

BUTLLETÍ D'ANÀLISI

1 / 1

SUPERFÍCES

Identificació del Client

Client: BROCOLI, SL
Adreça: Fidias, 32 29004 MALAGA
Zona de recollida(@): PISCINA DE ROSES
Adreça de recollida(@): Ctra. Mas Oliva, 39 17480 ROSES

Identificació de la Mostra

Mostra recollida per:	Client	Dia/Hora de recollida(@):	14/11/2022 07:00
Procediment de mostreig:	Realitzat pel client	Entrada al laboratori:	14/11/2022 12:54
		Inici d'anàlisi:	14/11/2022
		Fi d'anàlisi:	19/11/2022

RESULTATS DE L'ANÀLISI

Referència	Mostra (@)	Paràmetre	Fongs i llevats
		Mètode	Rosa Bengala Agar-rodac
		Valor Paramètric	0 valor satisfactori 1 valor acceptable 2 - 3 valor dubtós > 3 valor inacceptable
22A/13718	Vestuari dones. Terra tram central taquilles		0 ufc/cm ²
22A/13719	Vestuari homes. Terra últim tram taquilles		0 ufc/cm ²
22A/13720	Dutxa vestuari homes. Terra dutxes grups		0 ufc/cm ²
22A/13721	Passadís accés piscina. Terra accés piscina		0 ufc/cm ²

Normativa aplicable: UNE 100012 Higienització de sistemes de climatització, 2005

(@): Informació aportada pel client sota la seva responsabilitat. El laboratori no es fa càrrec de la informació aportada pel client.

Emissió del Butlletí: 23/11/2022



Marta Romaguera Arisó
Direcció Tècnica