

## BUTLLETÍ D'ANÀLISI

1 / 1

### SUPERFÍCIES

#### Identificació del Client

Client: BROCOLI, SL  
Adreça: Fidias, 32 29004 MALAGA  
Zona de recollida(@): PISCINA DE ROSES  
Adreça de recollida(@): Ctra. Mas Oliva, 39 17480 ROSES

#### Identificació de la Mostra

Mostra recollida per:	Client	Dia/Hora de recollida(@):	02/06/2022 07:00
Procediment de mostreig:	Realitzat pel client	Entrada al laboratori:	02/06/2022 12:41
		Inici d'anàlisi:	02/06/2022
		Fi d'anàlisi:	07/06/2022

### RESULTATS DE L'ANÀLISI

Paràmetre		Fongs i llevats
Mètode		Rosa Bengala Agar-rodac
Valor Paramètric		0 valor satisfactori 1 valor acceptable 2 - 3 valor dubtós > 3 valor inacceptable
Referència	Mostra (@)	
22A/6256	Dutxa vestuari dones. Terra dutxes grups	0 ufc/cm <sup>2</sup>
22A/6257	Vestuari dones. Terra tram central taquilles	0 ufc/cm <sup>2</sup>
22A/6258	Vestuari homes. Terra últim tram taquilles	0 ufc/cm <sup>2</sup>
22A/6259	Dutxa vestuari homes. Terra dutxes grups	0 ufc/cm <sup>2</sup>
22A/6260	Voltant piscina vas gran. Terra davant carrils 7 i 8	0 ufc/cm <sup>2</sup>
22A/6261	Passadís accés piscina. Terra accés piscina	0 ufc/cm <sup>2</sup>
22A/6262	Zona SPA. Terra marró spa's	0 ufc/cm <sup>2</sup>
22A/6263	Vestidor tècnics. Terra dutxa infermeria	0 ufc/cm <sup>2</sup>
22A/6264	Davant escalons accés PPP. Terra davant escala inox.	0 ufc/cm <sup>2</sup>

**Normativa aplicable:** UNE 100012 Higienització de sistemes de climatització, 2005

(@): Informació aportada pel client sota la seva responsabilitat. El laboratori no es fa càrrec de la informació aportada pel client.

Emissió del Butlletí: 07/06/2022



Marta Romaguera Arisó  
Direcció Tècnica