

## BUTLLETÍ D'ANÀLISI

1 / 1

### SUPERFÍCIES

#### Identificació del Client

Client: BROCOLI, SL  
Adreça: Fidias, 32 29004 MALAGA  
Zona de recollida(@): PISCINA DE ROSES  
Adreça de recollida(@): Ctra. Mas Oliva, 39 17480 ROSES

#### Identificació de la Mostra

|                          |                      |                           |                  |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| Mostra recollida per:    | Client               | Dia/Hora de recollida(@): | 13/10/2023 07:00 |
| Procediment de mostreig: | Realitzat pel client | Entrada al laboratori:    | 13/10/2023 13:20 |
|                          |                      | Inici d'anàlisi:          | 13/10/2023       |
|                          |                      | Fi d'anàlisi:             | 18/10/2023       |

### RESULTATS DE L'ANÀLISI

| Paràmetre        |  | Fongs i llevats  |
|------------------|--|--|
| Mètode           |  | Rosa Bengala Agar-rodac  |
| Valor Paramètric |  | 0 valor satisfactori<br>1 valor acceptable<br>2 - 3 valor dubtós<br>> 3 valor inacceptable |
| Referència       | Mostra (@)   |  |
| 23A/13121        | Dutxa vestuari dones. Terra dutxes grup              | 0 ufc/cm <sup>2</sup>  |
| 23A/13122        | Vestuari dones. Terra tram central taquilles         | 0 ufc/cm <sup>2</sup>  |
| 23A/13123        | Vestuari homes. Terra últim tram taquilles           | 1 ufc/cm <sup>2</sup>  |
| 23A/13124        | Dutxa vestuari homes. Terra dutxes grup              | 0 ufc/cm <sup>2</sup>  |
| 23A/13125        | Voltant piscina vas gran. Terra davant carrils 7 i 8 | 0 ufc/cm <sup>2</sup>  |
| 23A/13126        | Passadís accés piscina. Terra accés piscina          | 1 ufc/cm <sup>2</sup>  |
| 23A/13127        | Zona SPA. Terra marró spa's                          | 1 ufc/cm <sup>2</sup>  |
| 23A/13128        | Vestidor tècnics. Terra dutxa infermeria             | 0 ufc/cm <sup>2</sup>  |
| 23A/13129        | Davant escalons accés PPP. Terra davant escala inox. | 0 ufc/cm <sup>2</sup>  |

**Normativa aplicable:** UNE 100012 Higienització de sistemes de climatització, 2005

(@): Informació aportada pel client sota la seva responsabilitat. El laboratori no es fa càrrec de la informació aportada pel client.

Emissió del Butlletí: 18/10/2023



Marta Romaguera Arisó  
Direcció Tècnica