

BUTLLETÍ D'ANÀLISI

1 / 1

SUPERFÍCIES

Identificació del Client

Client: BROCOLI, SL
Adreça: Fidias, 32 29004 MALAGA

Identificació de la Mostra

Mostra recollida per:	Client	Dia/Hora de recollida(@):	08/02/2024 07:00
Procediment de mostreig:	Realitzat pel client	Entrada al laboratori:	08/02/2024 12:57
		Inici d'anàlisi:	08/02/2024
		Fi d'anàlisi:	13/02/2024

RESULTATS DE L'ANÀLISI

Paràmetre		Fongs i llevats
Mètode		Rosa Bengala Agar-rodac
Valor Paramètric		0 valor satisfactori 1 valor acceptable 2 - 3 valor dubtós > 3 valor inacceptable
Referència	Mostra (@)	
24A/1499	Dutxa vestuari dones. Terra dutxes grups	0 ufc/cm ²
24A/1500	Vestuari dones. Terra tram central taquilles	0 ufc/cm ²
24A/1501	Vestuari homes. Terra últim tram taquilles	0 ufc/cm ²
24A/1502	Dutxa vestuari homes. Terra dutxes grups	0 ufc/cm ²
24A/1503	Voltant piscina vas gran. Terra davant carrila 7 i 8	0 ufc/cm ²
24A/1504	Passadís accés piscina. Terra accés piscina	0 ufc/cm ²
24A/1505	Zona SPA. Terra marró spa's	0 ufc/cm ²
24A/1506	Vestidor tècnics. Terra dutxa infermeria	0 ufc/cm ²
24A/1507	Davant escalons accés PPP. Terra davant escala inox.	0 ufc/cm ²

Normativa aplicable: UNE 100012 Higienització de sistemes de climatització, 2005

(@): Informació aportada pel client sota la seva responsabilitat. El laboratori no es fa càrrec de la informació aportada pel client.

Emissió del Butlletí: 14/02/2024



Marta Romaguera Ariso
Direcció Tècnica