

BUTLLETÍ D'ANÀLISI

1 / 1

SUPERFÍCIES

Identificació del Client

Client: QUALITY SERVEIS CLEAN DEAL, SL
Adreça: Eugeni d'Ors, 8 17480 ROSES
Zona de recollida(@): PISCINA DE ROSES
Adreça de recollida(@): Ctra. Mas Oliva, 39 17480 ROSES

Identificació de la Mostra

Mostra recollida per:	Client	Dia/Hora de recollida(@):	07/02/2025 06:30
Procediment de mostreig:	Realitzat pel client	Entrada al laboratori:	07/02/2025 12:21
		Inici d'anàlisi:	07/02/2025
		Fi d'anàlisi:	12/02/2025

RESULTATS DE L'ANÀLISI

Paràmetre		Fongs i llevats	
Mètode		Rosa Bengala Agar-rodac	
Valor Paramètric		0 valor satisfactori 1 valor acceptable 2 - 3 valor dubtós > 3 valor inacceptable	
Referència	Mostra (@)		
25A/1703	Dutxa vestuari dones. Terra dutxes grups	1 ufc/cm ²	
25A/1704	Vestuari dones. Terra tram central taquilles	0 ufc/cm ²	
25A/1705	Vestuari homes. Terra últim tram taquilles	0 ufc/cm ²	
25A/1706	Dutxa vestuari homes. Terra dutxes grups	2 ufc/cm ²	
25A/1707	Voltant piscina vas gran. Terra davant carrils 7 i 8	0 ufc/cm ²	
25A/1708	Passadís accés piscina. Terra accés piscina	0 ufc/cm ²	
25A/1709	Zona SPA. Terra marró spa's	1 ufc/cm ²	
25A/1710	Vestidor tècnics. Terra dutxa infermeria	0 ufc/cm ²	
25A/1711	Davant escalons accés PPP. Terra davant escala inox.	0 ufc/cm ²	

Normativa aplicable: UNE 100012 Higienització de sistemes de climatització, 2005

(@): Informació aportada pel client sota la seva responsabilitat. El laboratori no es fa càrrec de la informació aportada pel client.

Emissió del Butlletí: 13/02/2025

Marta Romaguera Arisó
Direcció Tècnica